





Made in Italy



TLC07

Power supply units and control gear / Alimentatori ed elettronica di controllo / Unités d'alimentation et électronique de contrôle /
 Leistungs- und Steuerelektronik / Unidades de alimentación y electrónica de control

CE IP40  kg 0,07



To change the direction of the beam:

1. press and hold down the "OK" button on the remote control for 5 sec;

Per orientare il fascio luminoso:

1. premere e mantenere premuto il pulsante "OK" per 5 sec;

Pour orienter le faisceau lumineux :

1. appuyer et maintenir enfoncé le bouton « OK » pendant 5 secondes ;

Zum Ausrichten des Lichtstrahls:

1. OK-Taste drücken und 5 Sekunden lang gedrückt halten;

Para orientar el haz de luz:

1. pulsar y mantener pulsado el botón "OK" durante 5 segundos;




2. direct the beam into the desired position using the arrow buttons;

2. orientare il fascio utilizzando i pulsanti direzionali alla posizione voluta.

2. orienter le faisceau à l'aide des boutons de direction vers la position souhaitée.

2. den Lichtstrahl über die Richtungstasten ausrichten, bis die gewünschte Position erreicht ist.

2. orientar el haz usando los botones de dirección hacia la posición deseada.



3. press and hold down the "OK" button for 5 sec to confirm the position.

3. premere e mantenere premuto il pulsante "OK" per 5 sec per confermare la posizione.

3. appuyer et maintenir enfoncé le bouton « OK » pendant 5 secondes pour confirmer la position.

3. OK-Taste drücken und 5 Sekunden lang gedrückt halten, um die Position zu bestätigen.

3. pulsar y mantener pulsado el botón "OK" durante 5 segundos para confirmar la posición.